



Zones grisées = zones à ne pas percer  
 Zones non grisées = percages admissibles prof. 15 maxi

<b>WALKER BRAILLON MAGNETICS</b>	Matière:	Nbre:	Ech:3:4	Feuil:1/1	A3
	Tolérances générales : mini $\pm 0,1$ - norme ISO 2768 f K / Ra 1,6 (3,2-0,4)				
<b>MANDRIN PERMANENT</b> Type NEOSTAR $\phi 130$			Dessiné par:	<b>C01</b> <b>16</b> <b>041</b>	
			LOMBARD Date: 15/03/04		
Contrôle :	, le	CLIENT: -	Code article:		