



Zones grisées = zones à ne pas percer
 Zones non grisées = percages admissibles prof. 15 maxi

WALKER BRAILLON MAGNETICS	Matière:	Nbre:	Ech:1:3	Feuil:1/1	A3
	Tolérances générales : mini $\pm 0,1$ - norme ISO 2768 f K / Ra 1,6 (3,2-0,4)				
MANDRIN PERMANENT Type NEOSTAR $\phi 400$			Dessiné par:	C01 16 069	
			LOMBARD Date: 12/05/04		
Contrôle : _____, le _____	CLIENT: -	Code article:			