



Zones grisées = zones à ne pas percer
Zones non grisées = percages admissibles prof. 15 maxi

	WALKER BRAILLON MAGNETICS	Matière:	Nbre:	Ech:1:4	Feuil:1/1	A3
	Tolérances générales : mini $\pm 0,1$ - norme ISO 2768 f K / Ra 1,6 (3,2-0,4)					
MANDRIN PERMANENT Type NEOSTAR $\phi 600$			Dessiné par:		C01 16 093	
			LOMBARD Date: 27/05/04			
Contrôle : _____, le _____		CLIENT: -		Code article:		